


Teori ja el ast i ~nosti - Ogl edni zadaci drugi deo




27. Tanka pl o-a obl i ka pravougl og trougl a OAB, du` i ne strani ce OA = h, ugl a θ u temenu na sl obodnom kraju O, sa pravi m ugl om u ta-ki A, u kojoj je kruto ukl e{ tena (strani ca AB je el asti -no ukl e{ tena), optere}ena je u svojoj ravni du` strani ce OB, trougaoni m raspodeqeni m optere}ewem upravnim na i stu, kako je to pri kazano na sl i ci . Odredi ti :
- kona-ne i zraze za komponentne napone ako se zna da su oni i i nearne funkcije koordi nata ta~aka pl o-e;
 - povr{ i nske si l e na ostal i m stranama konture pl o-e OA i AB da bi takvo stawe napona bi l o mogu}e;
 - ekvi val entni redukci oni di vektor - torzer u sredi { tu C el asti -no ukl e{ tene strane AB konture pl o-e;
 - koordi nate vektora pomerawa ta~aka pl o-e;
 - kona-ne i zraze za pomerawe ta~aka strani ce AB konture pl o-e.

28. Tanka trapezna pl o-a OBCD pri kazana na sl i ci osnovi ca a i $a/2$, vi si ne a , ~i je se stawe napona mo` e defini sati Airy-jevom funkci jom:

$$\Phi(x, y) = -\delta \left(\frac{8}{3}x^3 - 2(a+y)x^2 + a \frac{y^2}{2} + \frac{1}{6}y^3 \right)$$


Odredi ti :

- EI emente matri ce N tenzora napona u svakoj ta~ki $N(x,y)$ pl o-e;
- Spoqa{ we zapremi nsko optere}ewe;
- Spoqa{ we povr{ i nsko optere}ewo pl o-e i nacrtati raspodel u povr{ i nski h si l a du` strani ca konture pl o-e;
- Redukci oni di vektor u ta-ki A el asti -no ukl e{ tene strani ce OB konture pl o-e;
- Koordi nate $u(x,y)$ i $v(x,y)$ vektora pomerawa ta~aka pl o-e, \vec{s} , ako se zna da je ta~ka O(0,0) nepomi ~na i kruto ukl e{ tena (za ra-un se mo` e usvoji ti $\mu=1/4$).



29. Stawe napona u ta~kama $N(x,y)$ homogene tanke pl o-e obl i ka pravougl og trougl a defini sasno je pomo}u sl ede}i h normal ni h i smi ~u}i h napona:

$$\sigma_x = -p(y+a); \quad \sigma_y = 4p(a+y-x); \quad \tau_{xy} = -4px.$$




Odredi ti :

- Spoqa{ we zapremi nsko optere}ewe;
- Spoqa{ we povr{ i nsko optere}ewo pl o-e i nacrtati raspodel u povr{ i nski h si l a du` strani ca konture pl o-e;
- Redukci oni di vektor u redukci onoj ta-ki A el asti -no ukl e{ tene strani ce AB ako se zna da je ta~ka A nepomi ~na i kruto ukl e{ tena;
- Pomerawa ta~ka el asti -no ukl e{ tene strane AB.

30. Za homogenu tanku pl o~u sa sl i ke stawe napona je zadato pomo}u Airy-jeve funkcije:

$$\Phi(x, y) = -\frac{1}{6}\delta \left(\frac{2}{\operatorname{tg}^3 \alpha} x^3 - 3 \frac{x^2 y}{\operatorname{tg}^2 \alpha} + y^3 \right).$$



Odredi ti :

- a) komponentne napone i pomo}u wi h sastavi ti matriku tenzora napona u proi zvoqnoj ta~ki $N(x, y)$ pl o~e;
- b) naponske i nvarijante stava napona u posmatranoj ta~ki pl o~e;
- c) glavne pravce naprezawa u svakoj ta~ki pl o~e;
- d) zapreminsku di lataci ju u posmatranoj ta~ki pl o~e;
- e) spoqa{ we povr{ i nsko i zapreminsko optere}ewe;
- f) ako je strani ca konture AB pl o~e elasti~no ukle{ena, tako da je ta~ka B nepokretno le`i te, a ta~ka A pokretno le`i te u pravcu x-ose, odredi ti redukcioni di vektor u ta~ki C-sredini te strani ce;
- g) komponentna pomerawa ako se zna da je ta~ka B nepokretno le`i te, a ta~ka A pokretno le`i te u pravcu x-ose;
- h) rezul tuju}e pomerawe ta~ke O.

31. Stave napona u pl o-i jedini ~ne debqi ne zadato je pomo}u komponentni h napona:

$$\sigma_x(x, y) = \frac{q}{2I} \left[y \left(\ell^2 - x^2 \right) + \left(\frac{2}{3} y^3 - \frac{2}{5} h^2 y \right) \right]; \quad \sigma_y(x, y) = \frac{-q}{2I} \left[\frac{1}{3} y^3 - h^2 y + \frac{2}{3} h^3 \right];$$

$$\tau_{xy}(x, y) = -\frac{q}{2I} \left(h^2 - y^2 \right) x; \quad I = \frac{2}{3} h^3;$$

Proveri ti grani~ne uslove i Navier-ove jednaine ravnote`e. Odredi ti raspored povr{inskih sila na ostalim stranama konture. Pl o-a je pravougaonog oblika strani ca 2a i 2ℓ i optere}ena je kontinualnim jednako podezenim optere}ewem q du` konturne strani ce 2ℓ upravno na tu strani cu i u ravni pl o~e.

32. Stave napona u nekoj ta~ki $N(x, y, z)$ napregnute pl o~e (du`i ne 2ℓ , vi si ne popre~nog preseka 2 c i jedini ~ne { i ri ne) defini sano je sl ede}i m normalni m smislu}i m naponima:

$$\sigma_x = -\frac{3\gamma}{2c^2} \left(\ell^2 - x^2 \right) y - \gamma \left(\frac{2}{5} - \frac{y^2}{c^2} \right) y; \quad \sigma_y = \frac{1}{2} \gamma \left(1 - \frac{y^2}{c^2} \right) y; \quad \tau_{xy}(x, y) = -\frac{3}{8} \gamma \left(1 - \frac{y^2}{c^2} \right) x.$$

Odredi ti :

- a) Zapreminske si le koje dejstvuju na pl o~u;
- b) Spoqa{ we povr{ inske si le koje dejstvuju na pl o~u;
- c) Di lataci je i klizawa i zapreminsku di lataci ju;
- d) Naponske i nvarijante;
- e) Komponentna pomerawa.

33. Za konzolni { tapel i pti ~nog popre~nog preseka, pol uosa a i b, du`i ne l , modua klizawa G , koji je optere}en na uvi jave odredi ti :

- a) naponsku funkciju;
- b) komponentne smislu}e napone;
- c) rezul tuju}i tangencijalni napon u proi zvoqnoj ta~ki $N(x, y)$;
- d) najve}e vrednosti rezul tuju}eg smislu}eg napona;
- e) Komponentna pomerawa ta~aka;
- f) analizi rati kako se deformi { u popre~ni preseci;
- g) odredi ti geometrijska mesta ta~aka konstantni h pomerawa u pravcu geometrijske ose { tapa i skicirati ih;

34. Upravljački sforni sud, polupravni ka $R_s = 200 \text{ /mm}$ i $R_u = 100 \text{ /mm}$ izložen je dejstvu ravnomernog unutarneg pritiska $p_u = 280 \text{ MPa}$. Spojak u prirodi se može smatrati zanemarivim.

Odredi ti :

- pomerava tačka suda;
- komponentne napone: radijalni, okrugli i meridijalni;
- napone u tiskama na polovi deboki ne sfornog suda;
- minimalne i maksimalne vrednosti komponentnih napona;
- za koliko se promeni deboki na zid u upravljačkog sfornog suda.

35. Tap pravougaonog popre-nog preseka strani ca $2a$ i $2b$, dužine l , napregnut je tako da je u tiski $N(x,y,z)$ stave napona određeno sljedećim komponentama:

$$\tau_{zx}(x,y) = C \frac{8a}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\operatorname{Sh} \frac{(2n+1)\pi y}{2a} \cos \frac{(2n+1)\pi x}{2a}}{(2n+1)^2 \operatorname{Ch} \frac{(2n+1)\pi b}{2a}}; \quad \sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = 0;$$

$$\tau_{zx}(x,y) = -C \left[x - \frac{8a}{\pi^2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\operatorname{Ch} \frac{(2n+1)\pi y}{2a} \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2a}}{(2n+1)^2 \operatorname{Ch} \frac{(2n+1)\pi b}{2a}} \right]$$

Odredi ti :

- spojak u površinska opterećewa koja i zazi vaju takvo stave napona,
- ako se zna da se zapremi niske si lje mogu smatrati jednaki m nuli;
- komponentna pomerava koja odgovaraju takvom stazu napona.

36. Tap popre-nog preseka oblikovanog jednakostranim trouglom visine $3a$, dužine l opterećen je na uvi jave. Odredi ti :

- naponsku funkciju;
- komponentne napone;
- komponentna pomerava;
- raspored površinskih sila.

37. Stave napona u tiski $N(x,y,z)$ napregnutog tela zadato je matricom N tenzora napona u sistemu koordinata $Nxyz$ u obliku:

$$N = \frac{1}{8} \begin{bmatrix} 15 + 2\sqrt{2} & -3 & -2 + 3\sqrt{2} \\ -3 & 15 - 2\sqrt{2} & -(2 + 3\sqrt{2}) \\ -2 + 3\sqrt{2} & -(2 + 3\sqrt{2}) & 18 \end{bmatrix}$$

Odredi ti :

- glavne napone i glavne pravce naprezawa;
- ekstremne vrednosti smislenih napona.

38. Za konzolni tap dužine l popre-nog preseka oblikovanog jednakostranim trouglom visine $3a$, poznati su smisleni naponi u obliku:

$$\tau_{zx}(x,y) = \frac{2\sqrt{3}P}{27a^4} \left[-x^2 + a(2a+y) \right]; \quad \tau_{zy}(x,y) = \frac{2\sqrt{3}P}{27a^4} \left[x(a-y) \right]$$

a, takođe, je poznato da su svi ostali komponentni naponi osim σ_z jednaki nuli. Može se usvojiti da su i zapremi niske si lje jednake nuli.

Odredi ti :

- da li su zadovoljene jednačine ravnoteže i pod koji m uslovni ma;
- spojak u površinsko opterećewa;
- komponentna pomerava.

39. Za konzolni { tap du` i ne / popre-nog preseka oblic i ka jednakostrani ~nog trougl a vi si ne 3a, poznati su smi ~u}i naponi u oblicu:

$$\tau_{zx}(x,y) = \frac{2\sqrt{3}P}{27a^4}[-x^2 + a(2a+y)]; \quad \tau_{zy}(x,y) = \frac{2\sqrt{3}P}{27a^4}[x(a-y)]$$

a, tako je, je poznato da su svi ostali komponentni naponi osi m σ_z jednaki nuli. Mo`e se usvojiti da su i zapreminske si le jednake nuli.

Odredi ti :

- a) da li su zadovoljene jedna-i ne ravnote`e i pod koji m uslovi ma;
- b) spoqa{ we povr{i nske optere}ewe;
- c) komponentna pomerawa.

40. Stave napona u tankoj pravougaonoj pl o-i strani ca 2c i tel asti ~no ukl e{ tenoj du` konturne strani ce AB zadato je :

$$\begin{aligned}\sigma_x(x,y) &= q \frac{xy}{4c^3} \left[x^2 - 2y^2 + \frac{6}{5}c^2 \right]; \quad \sigma_y(x,y) = -q \frac{x}{4} \left[2 - \frac{y^3}{c^3} - 3 \frac{y}{c} \right]; \\ \tau_{xy}(x,y) &= q \frac{1}{8c^3} (c^2 - y^2) \left[3x^2 - (c^2 + y^2) + \frac{6}{5}c^2 \right]\end{aligned}$$

- a) Odredi ti povr{i nske i zapreminske si le koje dejstvuju na pl o-u.
- b) Izvr{i ti redukciju si la na sredine strani ca kontura pol o-e radi odre| i vawa stati -ki ekvi val entnog dejstva si la akti vni h i i reakti vni h na pojedi ne strani ce konture pl o-e.

41. Poznate su koordinate vektora pomerawa:

$$u(x,y,z) = \mu \frac{m}{2} \left[(x^2 - y^2) + \frac{1}{\mu} z^2 \right]; \quad v(x,y,z) = \mu m xy; \quad w(x,y,z) = -m xz$$

homogenog pri zmati ~nog { tapa popre-nog preseka glavnih momenata i nerci je povr{i ne popre-nog preseka $I_x = I_1$ i $I_y = I_2$, materijal a modul a el asti ~nosti E i Poisson-ovog koef i ci jenta popre-ne kontrakci je μ .

Odredi ti :

- a) da lataci ju i kl i zawe i napisati matricu tenzora relati vne deformaci je u svakoj ta-ki $N(x,y,z)$;
- b) Kol i ka je zapreminska dilitaci ja;
- c) komponentne napone i napisati matricu tenzora napona;
- d) sferni deo matrice tenzora relati vne deformaci je i devijator deformaci je;
- e) sferni deo matrice tenzora napona devijator napona.
- f) Odredi ti spoqa{ we povr{i nske si le koje dejstvuju na konturnoj povr{i i .
- g) Koja ekvi val entna stati ~ka optere}ewa mogu i zazvati takva pomerawa { tapa?
- h) Odredi ti koordinate vektora rotacvi je u svakoj ta-ki deformi sanog { tapa.

42. Za stave napona u ta-ki $N(x,y,z)$ napregnutog tela ~i je je stave napona zadato matri com N tenzora napona u sistemu koordinata x,y,z ~iji su elementi i zra`eni u /MPa/ :

$$N = \begin{bmatrix} 10 & -10 & 0 \\ -10 & -10 & 10\sqrt{2} \\ -10 & 10\sqrt{2} & 10 \end{bmatrix}.$$

Napisati naponske povr{i za zadati sistem koordinata i za sistem koordinata ~i je se ose poklapaju sa glavnim pravcima naprezawa.

43. Odredi ti totalni i komponentne oktaedarske napone u ta~ki $N(x,y,z)$ napregnutog tela ~i je je stave napona zadato matricom N tenzora napona ~i jih su elementi izra~eni u MPa:

$$N = \begin{bmatrix} 10 & 2 & 0 \\ 2 & 9 & 2 \\ 0 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Tako~e, u sistemu Oxyz odredi ti ortove pravaca komponentnih napona za oktaedarsku ravan u posmatrnoj ta~ki kao i ort normala na oktaedarsku ravan za zadato stave napona.

44. Homogeni prizmati ~ni { tap kru~nog popre~nog preseka pol upre~ni ka R, du~i ne l, modul a elasti~nosti materijala E, Poisson-ovog koeficijenta popre~ne kontrakcije μ deformisan je tako da su webove ta~ke $N(x,y,z)$ dobile pomerawa u pravci ma koordinati hosa x,y i z:

$$u(x,y,z) = -\mu m \left(1 - \frac{z}{\ell}\right)x; \quad v(x,y,z) = -\mu m \left(1 - \frac{z}{\ell}\right)y; \quad w(x,y,z) = m \left[z \left(1 - \frac{2z}{\ell}\right) - \frac{\mu}{2\ell} (x^2 + y^2) \right];$$

- a) Kolika su pomerawa ta~aka geometrijske ose { tapa?
- b) Da li i postoje ta~ke koje se ne pomeraju?
- c) Koliko sus se pomerile ta~ke na cilindri~noj povr{ini pol upre~ni ka r?
- d) Da li i je pri prelasku { tapa i z prirodne u prirodnu konfiguraciju nastupila deplanacija popre~nih preseka i ako jeste kakve su to sada povr{i?
- e) Odredi ti elemente matriice tenzora relativne deformacije.
- f) Odredi ti normalne i smisljene napone u ta~ki $N(x,y,z)$ napregnutog { tapa.
- g) Odredi ti spomenute zapreminske i povrsinske optere{ewa koja i zazi vaju ovakva pomerawa.

45. Za sluj naprezawa homogenog prizmati ~nog { tapa proizvoqnog popre~nog preseka jednostruko povezane oblasti, du~i ne l, geometrijske oz ose stave napona se mogu definisati pomo~nu naponsku funkciju $\Phi(x,y)$ u obliku:

$$\tau_{xz}(x,y) = \frac{\partial \Phi(x,y)}{\partial y}; \quad \tau_{yz}(x,y) = -\frac{\partial \Phi(x,y)}{\partial x}; \quad \tau_{xy} = \sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = 0.$$

Odredi ti :

- a) uslove koje zadovoljava naponska funkcija;
- b) koordinate $u(x,y,z)$, $v(x,y,z)$ i $w(x,y,z)$ vektora pomerawa ta~aka, ~i se zna da je ta~ka A(0,0,0) nepokretna i kruto ukljena;
- c) povrsinske i ziske si le koje i zazi vaju takvo stave napona.

46. Za { tap pravougaonog popre~og preseka stranica $2a$ i $2b$, du~i ne l, modul a klizawa G, koji je optere{en na uvi jawe spregom momenta M_t odredi ti :

- a) naponsku funkciju;
- b) komponentne napone;
- c) najve{ne vrednosti smisljih napona;
- d) komponentna pomerawa ta~aka { tapa;
- e) ugao zaokretawa { tapa oko geometrijske ose;
- f) ako je $a = 2b$ odredi ti komponentne napone zadravaju{i dva ~ilana reda.

47. Prostorno stave deformaci ja u ta~ki $N(x,y,z)$ deformi sanog i deal no el asti ~nog tel a, u pri nudnoj konf i guraci ji zadato je matri com E tenzora rel ati vne deformaci je kao:

$$E = 10^{-4} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

u kojoj je $\epsilon_x = 4 \cdot 10^{-4} \text{ cm/cm}$. Odredi ti :

a) d i l ataci ju i l i ni jski h el emenata povu~eni h i z te ta~ke u pravci ma odre | eni m jedni ~ni m vektori ma:

$$\vec{n}_a = \frac{\sqrt{3}}{3} (\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) ; \quad \vec{n}_b = \frac{\sqrt{3}}{3} (-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}).$$

Kol i ka je promena ugl a i zme | u ovi h i l i ni jski h el emenata?

b) vektor total ne spweci f i ~ne deformaci je za oktaedarke pravce.

c) kol i ko se mewa ugao i zme | u pojedi ni h i l i ni jski h el emenata povu~eni h i z i ste ta~ke u oktaedarski m pravci ma.

d) Napi sati jedna~i nu deformaci jske povr{ i u posmatranoj ta~ki kao i Lame'~ov el i psol d napona?

48. Konzol a du` i ne I, popre~nog preseka obl i ka jednakostrani ~nog trougl a vi si ne 3a, optere}ena je na sl obodnom kraju spoqa{ wi m optere}ewem ekvi val entnog stati ~kog dejstvu ekscentri ~ne si l e i ntenzi teta P i ekscentri teta a.

Odredi ti :

- a) komponente matri ce tenzora napona;
- b) komponente matri ce tenzora rel ati ven deformaci je;
- c) raspored povr{ i nski h si l a na sl obodnoj osnovi i ukl e{ tewu;
- d) komponentna pomerawa ta~aka grede;
- e) koji je opasni ji sl u~aj ekscentri teta si l e: sa pozitivni m i l i negati vni m ekscentri tetom.

49. Homogeni pri zmati ~ni { tap kru` nog popre~nog preseka pol upre~ni ka R, du` i ne I, modul a el asti ~nosti materijal a E, Poisson-ovog koef i ci jenta popre~ne kontrakci je μ deformi san je tako da su wegove ta~ke $N(x,y,z)$ dobi l e pomerawa u pravci ma koordi natni h osa x,y i z:

$$u(x,y,z) = -\mu m \left(1 - \frac{z}{\ell}\right)x; \quad v(x,y,z) = -\mu m \left(1 - \frac{z}{\ell}\right)y; \quad w(x,y,z) = m \left[z \left(1 - \frac{2z}{\ell}\right) - \frac{\mu}{2\ell} (x^2 + y^2) \right];$$

- a) Kol i ka su pomerawa ta~aka geometri jske ose { tapa?
- b) Da li i postoje ta~ke koje se ne pomeraju?
- c) Kol i ko su se pomeri l e ta~ke na cil i ndri ~noj povr{ i pol upre~ni ka r?
- d) Da li i je pri prel asku { tapa i z pri nudnu konf i guraci ju nastupi l a depl anaci ja popre~ni h preseka i ako jeste kakve su to sada povr{ i ?
- e) Odredi ti el emente matri ce tenzora rel ati vne deformaci je.
- f) Odredi ti normalne i smi ~u}e napone u ta~ki $N(x,y,z)$ napregnutoq { tapa.
- g) Odredi ti spoqa{ wa zapremi nska i povr{ i nnska optere}ewa koja i zazi vaju ovakva pomerawa.

50. Poznate su koordi nate vektora pomerawa:

$$u(x,y,z) = \mu \frac{m}{2} \left[(x^2 - y^2) + \frac{1}{\mu} z^2 \right]; \quad v(x,y,z) = \mu m xy; \quad w(x,y,z) = -m xz$$

homogenog pri zmati ~nog { tapa popre~nog preseka gl avni h momenata i nerci je povr{ i ne popre~nog preseka $I_x = I_1$ i $I_y = I_2$, materijal a modul a el asti ~nosti E i Poisson-ovog koef i ci jenta popre~ne kontrakci je μ .

Odredi ti :

- a) d i l ataci ju i kl i zawe i napi sati matri cu tenzora rel ati vne deformaci je u svakoj ta~ki $N(x,y,z)$;
- b) Kol i ka je zapremi nska di l ataci ja;
- c) komponentne napone i napi sati matri cu tenzora napona;
- d) sferni deo matri ce tenzora rel ati vne deformaci je i devi jator deformaci je;
- e) sferni deo matri ce tenzora naponai devi jator napona.
- f) Odredi ti spoqa{ we povr{ i nske si l e koje dejstvuju na konturnoj povr{ i .
- g) Koja ekvi val entna stati ~ka optere}ewa mogu i zazvati takva pomerawa { tapa?
- h) Odredi ti koordi nate vektora rotaci je u svakoj ta~ki deformi sanog { tapa.