





1. Disk, poluprečnika R , kotrlja se bez klizanja po horizontalnoj ravni, pri čemu je V_0 brzina centra diska C, konstantnog intenziteta, smera datog na slici. Za tačku B oboda diska zglobno je vezan štap AB, dužine $3R$, čiji je drugi kraj zglobno vezan za krivaju OA, dužine $3R$. Za položaj mehanizma kada je krivaja OA u horizontalnom položaju i zaklapa ugao 60° sa štapom AB (tačke B, C i D se nalaze na istoj vertikali) odrediti ugaonu brzinu i ugaono ubrzanje krivave OA.



2. U kulisnom mehanizmu krivava OA= R se obrće oko ose koja prolazi kroz tačku O. Za kraj A, zglobno je vezan klizač i navučen na krivaju BC= $3R$, pri čemu se tačke O i B nalaze na istoj vertikali. Krivava BC se obrće oko ose koja prolazi kroz tačku B. Odrediti ugaonu brzinu krivave BC i ugaono ubrzanje krivave OA, i brzinu i ubrzanje tačke C, u trenutku kada je krivava OA u horizontalnom položaju a krivava BC zaklapa ugao $\varphi=30^\circ$ za vertikalom. U tom trenutku, ugaona brzina krivave OA je $\omega_{OA} = \omega_0$ a ugaono ubrzanje krivave BC $\epsilon_{BC} = \frac{\sqrt{3}}{8} \omega_0^2$, smerova datih na slici.

3. Odrediti položaj trenutnog pola ubrzanja štapa AB iz prvog zadatka (Bonus). Koristiti decimalni zapis sa dve decimale.